



ŚWIĘTOKRZYSKI

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

Dariusz WRÓBEL

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej

ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

Kielce, dnia 01.07.2019r.

Nasz znak: **ŚZDW.U-WD.051.12.2019.MT**

Dotyczy: **Droga wojewódzkiej nr 744 - Powiat: starachowicki - gmina: Mirzec – miejscowość: Mirzec**
Odpowiedź na Interpelację Pana Radnego Rady Gminy w Mircu

Odpowiedź: **Na pismo zarejestrowane pod numerem 4776 w dniu 23.04.2018r.**

2019-07-04

Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

P. Nowak
01.07.2019
[Signature]

2h20

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: IN.7021.3.12.2019.SP w sprawie interpelacji Radnego Rady Gminy w Mircu Pana Piotra Kruka, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach informuje, że, Wykonawca wyłoniony w przetargu na odnawianie oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich województwa świętokrzyskiego, w miesiącu lipcu dokona odnowy istniejącego oznakowania poziomego. Ponadto ŚZDW w Kielcach informuje, że kwestie dotyczące możliwości dokonania zmiany w istniejącym oznakowaniu poziomym, w ciągu DW 744 w m. Mirzec na wysokości sklepu „Lewiatan” i restauracji „Wiktoria” jak również możliwość zamontowania lustra drogowego przy wyjeździe ze sklepu „Lewiatan” oraz oznakowanie wyjazdu ze OSP w Mircu tablicami typu T-16 zostaną poruszone podczas najbliższego objazdu Komisji ds. Inżynierii Ruchu. Po zatwierdzeniu ustaleń Komisji przez organ zarządzający ruchem, ŚZDW o sposobie załatwienia przedmiotowych kwestii powiadomi odrębnym pismem. Odnosząc się do kwestii dotyczącej poprawy jakości nawierzchni drogi wojewódzkiej, ŚZDW w Kielcach informuje, że w roku bieżącym na przedmiotowym odcinku drogi nie prowadzone były remonty cząstkowe w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami, a istniejący stan nawierzchni nie posiada znaczących ubytków mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników ruchu. Zaobserwowane ślady emulsji na jezdni drogi wojewódzkiej wskazanej na fotografii są wynikiem wystąpienia wysokich temperatur powietrza, w skutek których doszło do częściowego roztopienia emulsji zastosowanej w latach ubiegłych w obrębie skrzyżowania. W przypadku występowania powierzchniowych spękań nawierzchni, podstawową technologią remontu nawierzchni jest stosowanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami, która pozwala na zabezpieczenie nawierzchni bez konieczności wymiany warstwy ścieralnej.

[Signature]

Marcin Tomczyk

Sprawę prowadzi: Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu,

tel. wew. 72, e-mail: m.tomczyk@szdw.kielce.com.pl

Otrzymują: 1. Adresat,
2. A/a.

Do wiadomości: Nie dotyczy

Załączniki: 1. Nie dotyczy

www.szdwwkielce.com.pl

szdw.kielce@szdw.kielce.com.pl

tel.: (041) 347-04-71, -72, -80, -81, -82, -90, -91, -92

fax: (041) 347-04-70