

Interpelacja nr 108

Przekazuje Wójtowi Gminy
Mircu dn 26.11.2019,
[signature]

Interpelacja z dnia 26 listopada 2019

Zwracam się z prośbą do Pana Wójty Gminy w Mircu za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Gminy w Mircu o sprawdzenie wszystkich hydrantów przeciwpożarowych w sołectwie Osiny i doprowadzenie ich do sprawności oraz zamontowanie zlikwidowanych hydrantów przeciwpożarowych w sołectwie Osiny.
Nadmieniam, że w sołectwie Osiny dochodzi często do pożarów.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Autor: **Mieczysław Strycharski**

Adulwin
26.11.2019,
[signature]

URZĄD GMINY w Mircu

Wpłynęło dn. 26.11.2019. 20

Nr

4295

podpis

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 3365/0/3365 | 2019-11-26 08:11:18 | czas wydruku: 2019-11-26 08:15:26

Znak: ORG. III.003.108.2019

**Szanowny Pan
Mieczysław Strycharski
Radny Rady Gminy w Mircu**

Dotyczy: interpelacji z dnia 26 listopada 2019r. w brzmieniu cyt. „Zwracam się z prośbą do Pana Wójty Gminy w Mircu za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Gminy w Mircu o sprawdzenie wszystkich hydrantów przeciwpożarowych w sołectwie Osiny i doprowadzenie ich do sprawności oraz zamontowania zlikwidowanych hydrantów przeciwpożarowych w sołectwie Osiny. Nadmieniam, że w sołectwie Osiny dochodzi często do pożarów. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby”.

W związku ze złożoną przez Pana Radnego interpelacją z dnia 26 listopada 2019r., informuję, że na terenie Sołectwa Osiny zamontowanych jest 35 hydrantów (Osiny – 21, Osiny Majorat – 6, Osiny Mokra Niwa – 8).

W przypadku uszkodzenia hydrantów lub ich niesprawności właściciele nieruchomości na których zamontowany jest hydrant i strażacy, po prowadzonych działaniach przeciwpożarowych, zobowiązani są do zgłoszenia zaistnienia powyższego faktu do Urzędu Gminy w Mircu.

Nie mniej jednak, na podstawie § 10 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030), hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądowi i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Ze stosownym pismem Nr OIN.5540.50.2019 z dnia 12.12.2019r. zwróciłem się do Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach o przedstawienie kopii Protokołu z przeglądu hydrantów zewnętrznych w 2019r. na terenie Gminy Mirzec oraz o wyjaśnienie, czy w ostatnim okresie od 2015r. były zlikwidowane hydranty, jeżeli tak, to ile, gdzie, kiedy i co było podstawą ich usunięcia.

Po uzyskaniu odpowiedzi, zapoznam Pana o podjętych działaniach przez właściciela sieci hydrantowej – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach.

WÓJT
Mirosław Seweryn