

218

Przekazuję Wojtowi.
Ominij Mięciec do 12.01.2021
[Signature]

Interpelacja z dnia 11 stycznia 2021

W związku z notorycznym pojawianiem się wody w piwnicach zmodernizowanego klubu Niwy w Tychowie Nowym zwracam się z prośbą o ich osuszenie.

Mokre ściany i mokre posadzki powodują odpadanie tynku ze ścian.

Autor: **Sylwester Spadło**

P. Nowak
[Signature]
URZĄD GMINY W MIĘCIECU
12.01.2021
Wpłynęło dn. 20
Nr 123.2/021
podpis *[Signature]*

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 5545/0/5545 | 2021-01-11 20:59:44 | czas wydruku: 2021-01-12 07:37:13

Mirzec, dnia 20.01.2021 r.

Pan Sylwester Spadło

Radny Rady Gminy Mirzec

– sołectwo Tychów Nowy

dotyczy: interpelacji z dnia 11 stycznia 2021 r. w brzmieniu cyt.: „W związku z notorycznym pojawianiem się wody w piwnicach zmodernizowanego klubu Niwy w Tychowie Nowym zwracam się z prośbą o ich osuszenie. Mokre ściany i mokre posadzki powodują odpadanie tynku ze ścian.”

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 11 stycznia 2021 r., Urząd Gminy w Mircu informuje, iż w toku realizacji inwestycji (2017-2018) w zakresie modernizacji wspomnianego budynku klubu Niwy roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z przyjętą dokumentacją projektową obejmującą min. izolacje pionową ścian fundamentowych a także z uwagi na konieczność pogłębienia posadowienia piwnic - z uwagi na zaniżone wysokości piwnic do przepisów obecnie obowiązujących - wykonano nową posadzkę betonową na poziomie piwnic. Ponadto także w roku 2018 wykonano odwodnienie liniowe wód opadowych wokół budynku (rurociąg i studnie) uniemożliwiających przedostawanie się wody do obiektu. Pomimo szeregu działań izolacyjnych i odwodnieniowych problem zawilgocenia piwnic powraca i powoduje uszkodzenia ścian przyziemia. W celu usunięcia lub zminimalizowania skutków zaciągania kapilarnego występującego jak się wydaje poprzez penetracje wód podskórnych występujących na tym terenie konieczne jest wykonanie szczegółowej ekspertyzy budowlanej, która wskazała by możliwości wykonania właściwej izolacji ścian fundamentowych piwnic. Ekspertyza określiła by metodę chociażby mechaniczną poprzez odcinkowe podcięcie ścian i uniemożliwienie podciągania kapilarnego warstwą papy bitumicznej lub poprzez iniekcję ścian piwnicy nad ławami fundamentowymi. Aktualnie jesteśmy na etapie rozeznania w zakresie możliwości zlecenia takiego opracowania.

WÓJT
Miroslaw Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a